

Q60. 横置き内蔵型バッテリーが5インチベイに入らないのですが、どうすればよいでしょうか？

---

A60. 横置き型内蔵バッテリー (PS2538L) をパソコンケースの5インチベイに設置した際に、5インチベイのねじ位置にバッテリーのねじ穴が一致しない場合があります。このときは、バッテリーの設置方向を次のように変更して下さい。

変更前



手前にバッテリーと NSP を接続するケーブルがあったときに 5 インチベイのねじ位置に合わない場合

変更後



バッテリーを 180 度水平に回転させ、ケーブルを奥にくる様にし、バッテリー間のくぼみにケーブルを引き回し、NSP と接続する

写真 6.1 バッテリー設置方向