

Q. +12V コネクタが不要なマザーボードを使用していますが  
電源の+12V 接続コネクタに+12V パワーケーブルを接続しなくても動作するでしょうか？

---

A. 電源の+12V 接続コネクタに+12V パワーケーブルを接続しなくても問題なく動作いたします。